

**OCENA**  
**Prac wykonawczych przy wymianie stolarki okiennej**  
**w pałacu Natolińskim**

Zespół Rzeczoznawców zapoznał się z wykonanymi pracami i stwierdził:

1. Okna założone w miejsce wymontowanych wykonane są z drewna klejonego i odpowiadają rysunkiem i podziałami oknom istniejącym wcześniej i zdemontowanym. Niewielkie różnice grubości i miąższości profili nie stanowią zakłócenia historycznego charakteru budynku. Jakość stolarki nie budzi zastrzeżeń. Powłoka malarska – zgodna z wymogami współczesnej technologii i zaleceniami Zespołu Rzeczoznawców.
2. Okucia zastosowane w założonej stolarce odpowiadają współczesnym wymogom użytkowym, a zamocowane widoczne rygle i klamki zostały wykonane wg wzorów istniejących wcześniej.
3. Niewielkie odstępstwa od wcześniejszych ustaleń (np. zmiana szczegółów okna od kuchni na parterze pałacu z zastosowaniem szkła refleksyjnego i założenie „żaluzji” wentylacyjnej) zostały wprowadzone za zgodą Zespołu Rzeczoznawców.
4. Konserwację okiennic wewnętrznych i szpalet należy uznać za wystarczająco dokładną (aczkolwiek powstały widoczne pewne odkształcenia). Stan zachowania tych szpalet i okiennic nie pozwolił na przywrócenie idealnego profilowania i gładkości.
5. Zastosowany system osadzenia nowych futryn w otworach murowanych nie budzi zastrzeżeń.

Jak wynika z powyższego – prace zostały wykonane zgodnie z wymaganiami konserwatorskimi i spełniają oczekiwania zamawiającego.

Prof. Andrzej Koss  
Dr Andrzej Misiorowski  
Dr Wojciech Fijałkowski